

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka kesimpulan akhir dari adanya penelitian ini adalah:

1. Tingkat keandalan sistem keselamatan bangunan yang ada pada bangunan Rusunawa Gunungsari Surabaya termasuk dalam kategori yang cukup juga sesuai dengan syarat dan peraturan Buku Pedoman Pemeriksaan Keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung Pd-T-11-2005-C yang berarti masih terdapat komponen yang perlu untuk dirawat, dilakukan perbaikan, dan dilengkapi komponen yang masih kurang.
2. Rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan berdasarkan temuan selama penelitian adalah menyediakan sprinkler dan alarm yang sesuai dengan Buku Pedoman Pemeriksaan Keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung Pd-T-11-2005-C yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.26/PRT/2008.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dijelaskan, maka saran yang dapat diberikan melalui adanya penelitian ini adalah:

1. Bagi pihak pengelola Rusunawa Gunungsari Surabaya dapat mempertimbangkan untuk segera menyediakan siprinkler dan alarm yang dapat mendukung peningkatan keandalan sistem keselamatan bangunan yang telah tersedia sebagaimana yang telah disyaratkan dalam Buku Pedoman Pemeriksaan Keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung Pd-T-11-2005-C yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.26/PRT/2008.
2. Agar penelitian ini dapat menjadi lebih sempurna, dapat disarankan bagi penelitian yang akan datang untuk dapat melakukan penelitian lanjutan dengan didukung sumber data primer dari wawancara pengelola dan tenaga ahli

mengenai keselamatan bangunan yang ada di Rusunawa Gunungsari Surabaya sehingga dapat menunjukkan data dan hasil yang lebih lengkap dan dapat menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas dari sistem proteksi kebakaran yang ada di gedung rusunawa.