

## BAB IV


### ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Analisa Kondisi Perkerasan Jalan

Pada tugas akhir ini data kerusakan jalan didapatkan melalui survei langsung di lokasi yaitu pada ruas Jalan Nasional 24 segmen Gempol – Ngoro STA 2 + 000 – STA 10 + 890 dengan membagi segmen setiap 100 meter. Langkah – Langkah yang dilakukan untuk analisa kerusakan adalah sebagai berikut:

##### 1. Membuat Peta *Stationing*

Menentukan peta *stationing* agar memudahkan pembagian segmen jalan agar kerusakan jalan yang ditinjau sesuai dengan keadaan di lapangan. Sketsa segmen untuk tiap titik *stationing* ditunjukkan pada gambar 4.1 berikut:



**Gambar 4.1** Sketsa pembagian segmen pada ruas Jalan Nasional 24 segmen Gempol – Ngoro STA 2 + 000 – STA 8 + 890

##### 2. Pendataan kondisi kerusakan jalan

Berdasarkan pengamatan di lokasi survei yaitu pada ruas Jalan Nasional 24 segmen Gempol – Ngoro STA 2 + 000 – STA 10 + 890 dengan total panjang ruas jalan yang ditinjau sepanjang 8,89 km didapatkan data kerusakan jalan berbentuk tabel.

##### 3. Menghitung analisa kerusakan jalan dari data yang didapatkan dengan menggunakan metode *Pavement Condition Index*.

## 4.2 Penilaian metode *Pavement Condition Index (PCI)* untuk ruas Jalan

### Nasional 24 segmen Gempol – Ngoro STA 2 + 000 – STA 10 + 890

Penilaian dilakukan dengan meninjau tiap segmen untuk mendapatkan hasil analisa yang akurat, hasil analisa kondisi kerusakan jalan dapat ditunjukkan sebagai berikut:

#### 4.2.1 Daftar Jenis Kerusakan Tiap segmen

Hasil survei dari setiap segmen yang telah dianalisis jenis kerusakan beserta luas kerusakannya disajikan sebagai berikut:

- Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 2 + 000 – STA 2 + 100 ditunjukkan pada tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN											
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890					SEGMENT: 1 Ki Ka (STA 2 + 000 - STA 2 + 100)						
TANGGAL: 16 Maret 2021		DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>									
NO	STATIONING	POSISI			TINGKAT			HASIL			
		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)	A (m <sup>2</sup> )	JENIS KERUSAKAN
1	2 + 000	✓			✓		25	-	1.5	25.00	Alur
2	2 + 005		✓	✓			5	0.1	-	0.50	Sungkur
3	2 + 012	✓				✓	0.5	0.25	10	0.13	Lubang

Sumber: Hasil survei di lokasi

- Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 2 + 100 – STA 2 + 200 ditunjukkan pada tabel 4.2 berikut:

**Tabel 4.2** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN											
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890					SEGMENT: 2 Ki Ka (STA 2 + 100 - STA 2 + 200)						
TANGGAL: 16 Maret 2021		DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>									
NO	STATIONING	POSISI			TINGKAT			HASIL			
		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)	A (m <sup>2</sup> )	JENIS KERUSAKAN
1	2 + 175	✓		✓			0.3	0.05	5	0.02	Lubang

Sumber: Hasil survei di lokasi

- Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 2 + 200 – STA 2 + 300 ditunjukkan pada tabel 4.3 berikut:

**Tabel 4.3** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN									
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890					SEGMENT: 3 Ki Ka (STA 2 + 200 - STA 2 + 300)				
TANGGAL: 16 Maret 2021					DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>				
NO	STATIONING	POSISI		TINGKAT			HASIL		
		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)
1									A (m <sup>2</sup> )

Sumber: Hasil survei di lokasi

Untuk STA 2 + 200 – STA 2 + 300 tidak ditemukan kerusakan dikarenakan pada ruas tersebut telah mengalami perbaikan lapis perkerasan baik di ruas kanan maupun ruas kiri.

- Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 2 + 300 – STA 2 + 400 ditunjukkan pada tabel 4.4 berikut:

**Tabel 4.4** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN									
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890					SEGMENT: 4 Ki Ka (STA 2 + 300 - STA 2 + 400)				
TANGGAL: 16 Maret 2021					DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>				
NO	STATIONING	POSISI		TINGKAT			HASIL		
		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)
1	2 + 350		✓			✓	50	-	4
2	2 + 390		✓	✓			2	0.3	-
									50.00
									0.60
									Bergelombang

Sumber: Hasil survei di lokasi

- Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 2 + 400 – STA 2 + 500 ditunjukkan pada tabel 4.5 berikut:

**Tabel 4.5** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN									
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890					SEGMENT: 5 Ki Ka (STA 2 + 400 - STA 2 + 500)				
TANGGAL: 16 Maret 2021					DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>				
NO	STATIONING	POSISI		TINGKAT			HASIL		
		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)
1	2 + 480	✓			✓		0.4	0.25	5
2	2 + 480	✓			✓		0.5	0.03	-
3	2 + 490		✓			✓	1.5	0.25	8
4	2 + 495	✓		✓			1.2	0.01	-
									0.10
									Lubang
									0.02
									Retak Memanjang
									0.38
									Lubang
									0.01
									Retak Memanjang

Sumber: Hasil survei di lokasi

- Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 2 + 500 – STA 2 + 600 ditunjukkan pada tabel 4.6 berikut:



**Tabel 4.8** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN											
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890					SEGMENT: 8 Ki Ka (STA 2 + 700 - STA 2 + 800)						
TANGGAL: 16 Maret 2021					DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>						
NO	STATIONING	POSISI		TINGKAT			HASIL			JENIS KERUSAKAN	
		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)	A (m <sup>2</sup> )	
1	2 + 702		✓			✓	0.27	0.24	3	0.06	Lubang
2	2 + 725	✓				✓	2	0.44	3	0.88	Lubang
3	2 + 725	✓			✓		3	0.4	-	1.20	Retak Kulit Buaya

Sumber: Hasil survei di lokasi

- Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 2 + 800 – STA 2 + 900 ditunjukkan pada tabel 4.9 berikut:

**Tabel 4.9** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN											
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890					SEGMENT: 9 Ki Ka (STA 2 + 800 - STA 2 + 900)						
TANGGAL: 16 Maret 2021					DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>						
NO	STATIONING	POSISI		TINGKAT			HASIL			JENIS KERUSAKAN	
		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)	A (m <sup>2</sup> )	
1	2 + 807	✓		✓			1.57	0.18	-	0.28	Retak Kulit Buaya
2	2 + 810	✓		✓			0.3	0.12	-	0.04	Retak Kulit Buaya
3	2 + 812	✓		✓			0.14	0.125	1.2	0.02	Lubang
4	2 + 815	✓		✓			0.14	0.16	1.1	0.02	Lubang
5	2 + 832	✓		✓			0.37	0.11	-	0.04	Retak Kulit Buaya
6	2 + 860	✓			✓		0.25	0.14	6	0.04	Lubang
7	2 + 861	✓			✓		0.17	0.14	9	0.02	Lubang

Sumber: Hasil survei di lokasi

- Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 2 + 900 – STA 3 + 000 ditunjukkan pada tabel 4.10 berikut:

**Tabel 4.10** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN											
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890					SEGMENT: 10 Ki Ka (STA 2 + 900 - STA 3 + 000)						
TANGGAL: 16 Maret 2021					DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>						
NO	STATIONING	POSISI		TINGKAT			HASIL			JENIS KERUSAKAN	
		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)	A (m <sup>2</sup> )	
1	2 + 941	✓		✓			0.15	0.14	1.3	0.02	Lubang

Sumber: Hasil survei di lokasi

11. Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 3 + 000 – STA 3 + 100 ditunjukkan pada tabel 4.11 berikut:

**Tabel 4.11** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN											
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890					SEGMENT: 11 Ki Ka (STA 3 + 000 - STA 3 + 100)						
TANGGAL: 16 Maret 2021		DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>									
NO	STATIONING	POSISI		TINGKAT			HASIL			JENIS KERUSAKAN	
		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)	A (m <sup>2</sup> )	
1	3 + 003	✓			✓		0.4	0.1	2	0.04	Lubang
2	3 + 004	✓			✓		0.4	0.14	5	0.06	Lubang
3	3 + 004	✓			✓		0.45	0.19	-	0.09	Retak Kulit Buaya
4	3 + 020		✓		✓		0.44	0.23	2.7	0.10	Lubang
5	3 + 030	✓			✓		0.5	0.31	2.5	0.16	Lubang
6	3 + 037	✓			✓		0.39	0.18	1.5	0.07	Lubang
7	3 + 039	✓			✓		0.16	0.18	1.6	0.03	Lubang
8	3 + 051	✓			✓		1.5	0.39	-	0.59	Retak Kulit Buaya
9	3 + 084	✓			✓		0.2	0.2	3	0.04	Lubang
10	3 + 085	✓			✓		0.21	0.23	2	0.05	Lubang
11	3 + 093	✓			✓		1.7	0.29	1.4	0.49	Lubang
12	3 + 099	✓				✓	0.64	0.34	4	0.22	Lubang

Sumber: Hasil survei di lokasi

12. Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 3 + 100 – STA 3 + 200 ditunjukkan pada tabel 4.12 berikut:

**Tabel 4.12** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN											
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890					SEGMENT: 12 Ki Ka (STA 3 + 100 - STA 3 + 200)						
TANGGAL: 16 Maret 2021		DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>									
NO	STATIONING	POSISI		TINGKAT			HASIL			JENIS KERUSAKAN	
		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)	A (m <sup>2</sup> )	
1	3 + 100	✓		✓			0.4	0.32	1.2	0.13	Lubang
2	3 + 104	✓		✓			0.12	0.11	2	0.01	Lubang
3	3 + 104	✓		✓			0.16	0.1	2	0.02	Lubang
4	3 + 120	✓		✓			0.2	0.1	1	0.02	Lubang
5	3 + 140	✓		✓			0.4	0.19	1.1	0.08	Lubang
6	3 + 141	✓		✓			0.14	0.11	1	0.02	Lubang
7	3 + 141	✓		✓			0.5	0.5	-	0.25	Retak Kulit Buaya
8	3 + 142	✓		✓			1.5	0.5	-	0.75	Retak Kulit Buaya
9	3 + 162	✓			✓		0.42	0.4	2.3	0.17	Lubang
10	3 + 187	✓		✓			0.3	0.275	1.3	0.08	Lubang
11	3 + 187	✓		✓			0.26	0.21	1.6	0.05	Lubang

Sumber: Hasil survei di lokasi



15. Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 3 + 400 – STA 3 + 500 ditunjukkan pada tabel 4.15 berikut:

**Tabel 4.15** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN										
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890						SEGMENT: 15 Ki Ka (STA 3 + 400 - STA 3 + 500)				
TANGGAL: 16 Maret 2021						DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>				
NO	STATIONING	POSISI			TINGKAT			HASIL		
		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)	A (m <sup>2</sup> )
1	3 + 402	✓		✓			0.13	0.11	1.7	0.01
2	3 + 402	✓		✓			0.15	0.2	1.7	0.03
3	3 + 405	✓				✓	0.42	0.28	3	0.12
4	3 + 406	✓		✓			0.22	0.21	3.5	0.05
5	3 + 407	✓		✓			2	0.34	-	0.68
6	3 + 407	✓		✓			0.14	0.12	1.8	0.02
7	3 + 408	✓		✓			0.51	0.17	2	0.09
8	3 + 410	✓		✓			0.3	0.16	2	0.05
9	3 + 468	✓		✓			0.37	0.25	1.8	0.09
10	3 + 468	✓		✓			0.3	0.26	2	0.08
11	3 + 468	✓		✓			0.34	0.16	1.9	0.05
12	3 + 474	✓				✓	0.42	0.16	2.9	0.07
13	3 + 476	✓		✓			2.1	0.56	-	1.18

Sumber: Hasil survei di lokasi

16. Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 3 + 500 – STA 3 + 600 ditunjukkan pada tabel 4.16 berikut:

**Tabel 4.16** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN										
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890						SEGMENT: 16 Ki Ka (STA 3 + 500 - STA 3 + 600)				
TANGGAL: 16 Maret 2021						DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>				
NO	STATIONING	POSISI			TINGKAT			HASIL		
		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)	A (m <sup>2</sup> )
1	3 + 517	✓			✓		4.21	0.4	-	1.68
2	3 + 520	✓			✓		2.06	0.5	-	1.03

Sumber: Hasil survei di lokasi

17. Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 3 + 600 – STA 3 + 700 ditunjukkan pada tabel 4.17 berikut:

**Tabel 4.17** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN										
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890						SEGMENT: 17 Ki Ka (STA 3 + 600 - STA 3 + 700)				
TANGGAL: 16 Maret 2021						DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>				
NO	STATIONING	POSISI			TINGKAT			HASIL		
		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)	A (m <sup>2</sup> )
1	3 + 686		✓		✓		1.83	0.41	-	0.75
2	3 + 693	✓			✓		1.45	0.39	-	0.57

Sumber: Hasil survei di lokasi

18. Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 3 + 700 – STA 3 + 800 ditunjukkan pada tabel 4.18 berikut:

**Tabel 4.18** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN											
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890					SEGMENT: 18 Ki Ka (STA 3 + 700 - STA 3 + 800)						
TANGGAL: 16 Maret 2021					DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>						
NO	STATIONING	POSISI			TINGKAT			HASIL		JENIS KERUSAKAN	
		Kiri	Kanan		Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)	A (m <sup>2</sup> )
1	3 + 708		✓	✓				2.06	0.22	-	0.45 Retak Kulit Buaya
2	3 + 708	✓			✓			0.25	0.2	1	0.05 Lubang
3	3 + 711	✓			✓			1.05	0.52	-	0.55 Retak Kulit Buaya
4	3 + 712	✓			✓			1.1	0.43	-	0.47 Retak Kulit Buaya
5	3 + 765	✓			✓			0.34	0.21	1.5	0.07 Lubang
6	3 + 768	✓			✓			0.35	0.19	1.7	0.07 Lubang
7	3 + 770	✓				✓		5	0.028	-	0.14 Retak Memanjang

Sumber: Hasil survei di lokasi

19. Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 3 + 800 – STA 3 + 900 ditunjukkan pada tabel 4.19 berikut:

**Tabel 4.19** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN											
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890					SEGMENT: 19 Ki Ka (STA 3 + 800 - STA 3 + 900)						
TANGGAL: 16 Maret 2021					DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>						
NO	STATIONING	POSISI			TINGKAT			HASIL		JENIS KERUSAKAN	
		Kiri	Kanan		Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)	A (m <sup>2</sup> )
1											

Sumber: Hasil survei di lokasi

Untuk STA 3 + 800 – STA 3 + 900 tidak ditemukan kerusakan dikarenakan pada ruas tersebut telah mengalami perbaikan lapis perkerasan baik di ruas kanan maupun ruas kiri.

20. Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 3 + 900 – STA 4 + 000 ditunjukkan pada tabel 4.20 berikut:

**Tabel 4.20** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN										
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890					SEGMENT: 20 Ki Ka (STA 3 + 900 - STA 4 + 000)					
TANGGAL: 16 Maret 2021					DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>					
NO	STATIONING	POSISI			TINGKAT			HASIL		
		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)	A (m <sup>2</sup> )
1	3 + 991	✓		✓			0.32	0.16	2.1	0.05
2	3 + 992		✓	✓			0.16	0.14	3.7	0.02
3	3 + 993		✓	✓			0.22	0.12	2.8	0.03
4	3 + 995		✓	✓			0.37	0.21	2.1	0.08
5	3 + 998	✓			✓		0.32	0.25	3	0.08
6	3 + 999	✓		✓			1.2	0.01	-	0.01

Sumber: Hasil survei di lokasi

21. Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 4 + 000 – STA 4 + 100 ditunjukkan pada tabel 4.21 berikut:

**Tabel 4.21** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN										
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890					SEGMENT: 21 Ki Ka (STA 4 + 000 - STA 4 + 100)					
TANGGAL: 16 Maret 2021					DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>					
NO	STATIONING	POSISI			TINGKAT			HASIL		
		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)	A (m <sup>2</sup> )
1	4 + 002		✓	✓			0.27	0.25	1.8	0.07
2	4 + 003	✓		✓			0.18	0.16	2.4	0.03
3	4 + 004	✓		✓			0.32	0.24	2.2	0.08
4	4 + 094	✓		✓			0.315	0.27	2.3	0.09

Sumber: Hasil survei di lokasi

22. Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 4 + 100 – STA 4 + 200 ditunjukkan pada tabel 4.22 berikut:

**Tabel 4.22** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN										
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890					SEGMENT: 22 Ki Ka (STA 4 + 100 - STA 4 + 200)					
TANGGAL: 16 Maret 2021					DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>					
NO	STATIONING	POSISI			TINGKAT			HASIL		
		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)	A (m <sup>2</sup> )
1	4 + 120	✓			✓		0.4	0.31	5	0.12
2	4 + 122	✓			✓		2.2	0.021	-	0.05
3	4 + 122	✓		✓			0.21	0.12	1.8	0.03
4	4 + 123	✓		✓			0.18	0.09	1.6	0.02

Sumber: Hasil survei di lokasi

23. Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 4 + 200 – STA 4 + 300 ditunjukkan pada tabel 4.23 berikut:

**Tabel 4.23** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN											
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890					SEGMENT: 23 Ki Ka (STA 4 + 200 - STA 4 + 300)						
TANGGAL: 16 Maret 2021					DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>						
NO	STATIONING	POSISI		TINGKAT			HASIL			JENIS KERUSAKAN	
		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)	A (m <sup>2</sup> )	
1	4 + 209	✓		✓			0.17	0.13	2.1	0.02	Lubang
2	4 + 211	✓		✓			5.2	0.44	-	2.29	Retak Kulit Buaya
3	4 + 212		✓	✓			0.32	0.21	1.5	0.07	Lubang
4	4 + 214		✓	✓			0.16	0.12	1.6	0.02	Lubang
5	4 + 214		✓	✓			0.25	0.15	1.5	0.04	Lubang
6	4 + 259	✓		✓			0.21	0.17	2.8	0.04	Lubang
7	4 + 281	✓		✓			4	0.28	-	1.12	Retak Kulit Buaya
8	4 + 289		✓		✓		0.53	0.38	4.5	0.20	Lubang
9	4 + 290	✓			✓		7	0.31	-	2.17	Retak Kulit Buaya
10	4 + 291	✓		✓			1.6	0.42	-	0.67	Retak Kulit Buaya

Sumber: Hasil survei di lokasi

24. Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 4 + 300 – STA 4 + 400 ditunjukkan pada tabel 4.24 berikut:

**Tabel 4.24** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN											
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890					SEGMENT: 24 Ki Ka (STA 4 + 300 - STA 4 + 400)						
TANGGAL: 16 Maret 2021					DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>						
NO	STATIONING	POSISI		TINGKAT			HASIL			JENIS KERUSAKAN	
		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)	A (m <sup>2</sup> )	
1	4 + 302		✓		✓		0.26	0.21	4.8	0.05	Lubang
2	4 + 303	✓		✓			0.12	0.09	2.1	0.01	Lubang
3	4 + 303		✓		✓		0.42	0.36	5.1	0.15	Lubang
4	4 + 303		✓		✓		0.24	0.19	5.5	0.05	Lubang
5	4 + 305	✓		✓			0.16	0.11	4.5	0.02	Lubang
6	4 + 305		✓		✓		0.29	0.23	4.5	0.07	Lubang
7	4 + 321		✓		✓		0.24	0.17	4.1	0.04	Lubang
8	4 + 321		✓	✓			0.16	0.11	3.4	0.02	Lubang
9	4 + 321		✓	✓			0.18	0.14	3	0.03	Lubang

Sumber: Hasil survei di lokasi

25. Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 4 + 400 – STA 4 + 500 ditunjukkan pada tabel 4.25 berikut:

**Tabel 4.25** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN										
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890					SEGMENT: 25 Ki Ka (STA 4 + 400 - STA 4 + 500)					
TANGGAL: 22 Maret 2021		DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>								
NO	STATIONING	POSISI		TINGKAT			HASIL		JENIS KERUSAKAN	
		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)	A (m <sup>2</sup> )
1										

Sumber: Hasil survei di lokasi

Untuk STA 4 + 400 – STA 4 + 500 tidak ditemukan kerusakan dikarenakan pada ruas tersebut telah mengalami perbaikan lapis perkerasan baik di ruas kanan maupun ruas kiri.

26. Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 4 + 500 – STA 4 + 600 ditunjukkan pada tabel 4.26 berikut:

**Tabel 4.26** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN										
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890					SEGMENT: 26 Ki Ka (STA 4 + 500 - STA 4 + 600)					
TANGGAL: 22 Maret 2021		DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>								
NO	STATIONING	POSISI		TINGKAT			HASIL		JENIS KERUSAKAN	
		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)	A (m <sup>2</sup> )
1										

Sumber: Hasil survei di lokasi

Untuk STA 4 + 500 – STA 4 + 600 tidak ditemukan kerusakan dikarenakan pada ruas tersebut telah mengalami perbaikan lapis perkerasan baik di ruas kanan maupun ruas kiri.

27. Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 4 + 600 – STA 4 + 700 ditunjukkan pada tabel 4.27 berikut:

**Tabel 4.27** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN											
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890					SEGMENT: 27 Km (STA 4 + 600 - STA 4 + 700)						
TANGGAL: 16 Maret 2021					DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>						
NO	STATIONING	POSISI		TINGKAT			HASIL			JENIS KERUSAKAN	
		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)	A (m <sup>2</sup> )	
1	4 + 605	✓		✓			0.12	0.11	5	0.01	Lubang
2	4 + 650		✓		✓		0.47	0.44	7	0.21	Lubang

Sumber: Hasil survei di lokasi

28. Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 4 + 700 – STA 4 + 800 ditunjukkan pada tabel 4.28 berikut:

**Tabel 4.28** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN										
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890					SEGMENT: 28 Km (STA 4 + 700 - STA 4 + 800)					
TANGGAL: 22 Maret 2021					DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>					
NO	STATIONING	POSISI		TINGKAT			HASIL			JENIS KERUSAKAN
		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)	A (m <sup>2</sup> )
1										

Sumber: Hasil survei di lokasi

Untuk STA 4 + 700 – STA 4 + 800 tidak ditemukan kerusakan dikarenakan pada ruas tersebut telah mengalami perbaikan lapis perkerasan baik di ruas kanan maupun ruas kiri.

29. Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 4 + 800 – STA 4 + 900 ditunjukkan pada tabel 4.29 berikut:

**Tabel 4.29** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN										
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890					SEGMENT: 29 Km (STA 4 + 800 - STA 4 + 900)					
TANGGAL: 22 Maret 2021					DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>					
NO	STATIONING	POSISI		TINGKAT			HASIL			JENIS KERUSAKAN
		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)	A (m <sup>2</sup> )
1										

Sumber: Hasil survei di lokasi

Untuk STA 4 + 800 – STA 4 + 900 tidak ditemukan kerusakan dikarenakan pada ruas tersebut telah mengalami perbaikan lapis perkerasan baik di ruas kanan maupun ruas kiri.

30. Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 4 + 900 – STA 5 + 000 ditunjukkan pada tabel 4.30 berikut:

**Tabel 4.30** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN										
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890					SEGMENT: 30 KILOMETER (STA 4 + 900 - STA 5 + 000)					
TANGGAL: 22 Maret 2021					DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>					
NO	STATIONING	POSISI			TINGKAT			HASIL		
		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)	A (m <sup>2</sup> )
1	4 + 964		✓	✓			0.22	0.15	3.1	0.03
										Lubang

Sumber: Hasil survei di lokasi

31. Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 5 + 000 – STA 5 + 100 ditunjukkan pada tabel 4.31 berikut:

**Tabel 4.31** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN										
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890					SEGMENT: 31 KILOMETER (STA 5 + 000 - STA 5 + 100)					
TANGGAL: 22 Maret 2021					DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>					
NO	STATIONING	POSISI			TINGKAT			HASIL		
		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)	A (m <sup>2</sup> )
1	5 + 053		✓	✓			0.43	0.21	-	0.09
										Retak Kulit Buaya

Sumber: Hasil survei di lokasi

32. Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 5 + 100 – STA 5 + 200 ditunjukkan pada tabel 4.32 berikut:

**Tabel 4.32** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN										
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890					SEGMENT: 32 KILOMETER (STA 5 + 100 - STA 5 + 200)					
TANGGAL: 22 Maret 2021					DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>					
NO	STATIONING	POSISI			TINGKAT			HASIL		
		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)	A (m <sup>2</sup> )
1	5 + 178	✓		✓			0.1	0.08	3	0.01
										Lubang

Sumber: Hasil survei di lokasi

33. Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 5 + 200 – STA 5 + 300 ditunjukkan pada tabel 4.33 berikut:

**Tabel 4.33** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN										
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890					SEGMENT: 33 Ki Ka (STA 5 + 200 - STA 5 + 300)					
TANGGAL: 22 Maret 2021					DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>					
NO	STATIONING	POSISI		TINGKAT			HASIL		JENIS KERUSAKAN	
		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)	A (m <sup>2</sup> )
1										

Sumber: Hasil survei di lokasi

Untuk STA 5 + 200 – STA 5 + 300 tidak ditemukan kerusakan dikarenakan pada ruas tersebut telah mengalami perbaikan lapis perkerasan baik di ruas kanan maupun ruas kiri.

34. Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 5 + 300 – STA 5 + 400 ditunjukkan pada tabel 4.34 berikut:

**Tabel 4.34** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN											
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890					SEGMENT: 34 Ki Ka (STA 5 + 300 - STA 5 + 400)						
TANGGAL: 22 Maret 2021					DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>						
NO	STATIONING	POSISI		TINGKAT			HASIL		JENIS KERUSAKAN		
		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)	A (m <sup>2</sup> )	
1	5 + 378	✓				✓	0.45	0.17	7	0.08	Lubang
2	5 + 379		✓	✓			0.16	0.12	4	0.02	Lubang
3	5 + 379		✓		✓		0.32	0.13	4	0.04	Lubang
4	5 + 390	✓				✓	0.33	0.15	6	0.05	Lubang
5	5 + 393	✓				✓	0.41	0.37	8	0.15	Lubang
6	5 + 053	✓				✓	0.53	0.67	-	0.36	Retak Kulit Buaya

Sumber: Hasil survei di lokasi

35. Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 5 + 400 – STA 5 + 500 ditunjukkan pada tabel 4.35 berikut:

**Tabel 4.35** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN										
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890					SEGMENT: 35 Ki Ka (STA 5 + 400 - STA 5 + 500)					
TANGGAL: 22 Maret 2021					DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>					
NO	STATIONING	POSISI		TINGKAT			HASIL		JENIS KERUSAKAN	
		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)	A (m <sup>2</sup> )
1										

Sumber: Hasil survei di lokasi



38. Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 5 + 700 – STA 5 + 800 ditunjukkan pada tabel 4.38 berikut:

**Tabel 4.38** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN											
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890					SEGMENT: 38 Km (STA 5 + 700 - STA 5 + 800)						
TANGGAL: 22 Maret 2021					DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>						
NO	STATIONING	POSISI			TINGKAT			HASIL		JENIS KERUSAKAN	
		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)	A (m <sup>2</sup> )	
1	5 + 707	✓			✓		0.46	0.22	5	0.10	Lubang
2	5 + 707	✓			✓		0.32	0.34	3	0.11	Lubang
3	5 + 714	✓		✓			3.5	0.3	-	1.05	Retak Kulit Buaya
4	5 + 718	✓				✓	0.63	0.4	5	0.25	Lubang
5	5 + 718	✓		✓			0.19	0.14	2.5	0.03	Lubang
6	5 + 718	✓		✓			0.19	0.13	3	0.02	Lubang
7	5 + 718	✓		✓			0.18	0.16	2.9	0.03	Lubang
8	5 + 726	✓		✓			0.11	0.15	2	0.02	Lubang
9	5 + 726	✓		✓			0.13	0.11	1.5	0.01	Lubang
10	5 + 726	✓		✓			0.09	0.08	1	0.01	Lubang
11	5 + 730		✓		✓		0.32	0.29	6	0.09	Lubang
12	5 + 730		✓		✓		0.41	0.23	4	0.09	Lubang
13	5 + 731		✓	✓			0.1	0.18	2	0.02	Lubang

Sumber: Hasil survei di lokasi

39. Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 5 + 800 – STA 5 + 900 ditunjukkan pada tabel 4.39 berikut:

**Tabel 4.39** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN											
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890					SEGMENT: 39 Km (STA 5 + 800 - STA 5 + 900)						
TANGGAL: 22 Maret 2021					DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>						
NO	STATIONING	POSISI			TINGKAT			HASIL		JENIS KERUSAKAN	
		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)	A (m <sup>2</sup> )	
1	5 + 831	✓			✓		0.4	0.21	6	0.08	Lubang
2	5 + 833	✓			✓		0.24	0.16	5	0.04	Lubang
3	5 + 866		✓		✓		0.27	0.23	4	0.06	Lubang
4	5 + 869		✓	✓			0.24	0.18	2	0.04	Lubang
5	5 + 874		✓	✓			0.54	0.29	2	0.16	Lubang
6	5 + 874		✓	✓			0.21	0.19	3	0.04	Lubang
7	5 + 882	✓		✓			0.1	0.08	1	0.01	Lubang
8	5 + 882	✓		✓			0.09	0.09	1	0.01	Lubang
9	5 + 883	✓			✓		0.25	0.17	4	0.04	Lubang
10	5 + 885		✓		✓		0.5	0.27	7	0.14	Lubang

Sumber: Hasil survei di lokasi

40. Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 5 + 900 – STA 6 + 000 ditunjukkan pada tabel 4.40 berikut:

**Tabel 4.40** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN										
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890					SEGMENT: 40 Ki Ka (STA 5 + 900 - STA 6 + 000)					
TANGGAL: 22 Maret 2021					DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>					
NO	STATIONING	POSISI		TINGKAT			HASIL		JENIS KERUSAKAN	
		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)	A (m <sup>2</sup> )
1										

Sumber: Hasil survei di lokasi

Untuk STA 5 + 900 – STA 6 + 000 tidak ditemukan kerusakan dikarenakan pada ruas tersebut telah mengalami perbaikan lapis perkerasan baik di ruas kanan maupun ruas kiri.

41. Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 6 + 000 – STA 6 + 100 ditunjukkan pada tabel 4.41 berikut:

**Tabel 4.41** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN											
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890					SEGMENT: 41 Ki Ka (STA 6 + 000 - STA 6 + 100)						
TANGGAL: 22 Maret 2021					DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>						
NO	STATIONING	POSISI		TINGKAT			HASIL		JENIS KERUSAKAN		
		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)	A (m <sup>2</sup> )	
1	6 + 000	✓				✓	0.9	0.27	6	0.24	Lubang
2	6 + 003	✓				✓	0.55	0.26	6	0.14	Lubang
3	6 + 003	✓				✓	0.74	0.25	5	0.19	Lubang
4	6 + 004	✓			✓		0.12	0.17	4	0.02	Lubang
5	6 + 007	✓				✓	0.45	0.19	7	0.09	Lubang
6	6 + 008	✓				✓	0.31	0.27	3	0.08	Lubang
7	6 + 008	✓				✓	4	0.42	-	1.68	Retak Kulit Buaya
8	6 + 011	✓				✓	0.21	0.24	3	0.05	Lubang

Sumber: Hasil survei di lokasi

42. Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 6 + 100 – STA 6 + 200 ditunjukkan pada tabel 4.42 berikut:

**Tabel 4.42** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN										
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890					SEGMENT: 42 Ki Ka (STA 6 + 100 - STA 6 + 200)					
TANGGAL: 22 Maret 2021		DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>								
NO	STATIONING	POSISI		TINGKAT			HASIL			JENIS KERUSAKAN
1	6 + 152	Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)	A (m <sup>2</sup> )
							0.18	0.21	3	0.04
										Lubang

Sumber: Hasil survei di lokasi

43. Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 6 + 200 – STA 6 + 600 ditunjukkan pada tabel 4.43 berikut:

**Tabel 4.43** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN										
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890					SEGMENT: 43-46 Ki Ka (STA 6 + 200 - STA 6 + 600)					
TANGGAL: 22 Maret 2021		DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>								
NO	STATIONING	POSISI		TINGKAT			HASIL			JENIS KERUSAKAN
1		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)	A (m <sup>2</sup> )

Sumber: Hasil survei di lokasi

Untuk STA 6 + 200 – STA 6 + 600 tidak ditemukan kerusakan dikarenakan pada ruas tersebut telah mengalami perbaikan lapis perkerasan baik di ruas kanan maupun ruas kiri.

44. Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 6 + 600 – STA 6 + 700 ditunjukkan pada tabel 4.44 berikut:

**Tabel 4.44** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN										
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890					SEGMENT: 47 Ki Ka (STA 6 + 600 - STA 6 + 700)					
TANGGAL: 22 Maret 2021		DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>								
NO	STATIONING	POSISI		TINGKAT			HASIL			JENIS KERUSAKAN
1	6 + 694	Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)	A (m <sup>2</sup> )
2	6 + 694	✓				✓	3	0.7	-	2.10
3	6 + 695	✓				✓	3	1	-	3.00
4	6 + 697			✓	✓		2.8	0.45	-	1.26
							2	1	-	2.00
										Retak Kulit Buaya

Sumber: Hasil survei di lokasi



Untuk STA 6 + 900 – STA 7 + 000 tidak ditemukan kerusakan dikarenakan pada ruas tersebut telah mengalami perbaikan lapis perkerasan baik di ruas kanan maupun ruas kiri.

48. Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 7 + 000 – STA 7 + 100 ditunjukkan pada tabel 4.48 berikut:

**Tabel 4.48** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN											
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890				SEGMENT: 50 Ki Ka (STA 7 + 000 - STA 7 + 100)							
TANGGAL: 22 Maret 2021				DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>							
NO	STATIONING	POSISI		TINGKAT			HASIL				
		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)		
1	7 + 021	✓				✓	0.65	0.48	2	0.31	Lubang
2	7 + 023	✓				✓	0.42	0.6	3	0.25	Lubang
3	7 + 025	✓				✓	0.33	0.1	3	0.03	Lubang
4	7 + 025	✓				✓	0.36	0.12	3	0.04	Lubang
5	7 + 025	✓				✓	0.36	0.1	3	0.04	Lubang
6	7 + 025	✓				✓	0.35	0.11	3	0.04	Lubang
7	7 + 025		✓			✓	0.36	0.09	3	0.03	Lubang
8	7 + 046	✓				✓	0.44	0.28	2.9	0.12	Lubang
9	7 + 046	✓				✓	0.84	0.48	4	0.40	Lubang
10	7 + 099		✓			✓	0.45	0.32	3	0.14	Lubang

Sumber: Hasil survei di lokasi

49. Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 7 + 100 – STA 7 + 200 ditunjukkan pada tabel 4.49 berikut:

**Tabel 4.49** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN											
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890				SEGMENT: 51 Ki Ka (STA 7 + 100 - STA 7 + 200)							
TANGGAL: 22 Maret 2021				DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>							
NO	STATIONING	POSISI		TINGKAT			HASIL				
		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)		
1	7 + 103		✓	✓			0.34	0.26	2	0.09	Lubang
2	7 + 108	✓		✓			0.47	0.29	2.1	0.14	Lubang
3	7 + 112	✓		✓			0.42	0.31	2	0.13	Lubang
4	7 + 116	✓				✓	0.53	0.2	3	0.11	Lubang
5	7 + 195		✓			✓	2	0.5	-	1.00	Retak Kulit Buaya

Sumber: Hasil survei di lokasi

50. Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 7 + 200 – STA 7 + 300 ditunjukkan pada tabel 4.50 berikut:

**Tabel 4.50** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN											
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890					SEGMENT: 52 Ki Ka (STA 7 + 200 - STA 7 + 300)						
TANGGAL: 22 Maret 2021					DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>						
NO	STATIONING	POSISI		TINGKAT			HASIL			JENIS KERUSAKAN	
		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)	A (m <sup>2</sup> )	
1	7 + 235	✓				✓	0.33	0.25	3	0.08	Lubang
2	7 + 236		✓			✓	0.41	0.24	3	0.10	Lubang
3	7 + 243	✓				✓	10	1	-	10.00	Retak Kulit Buaya
4	7 + 275		✓			✓	10	1.5	-	15.00	Retak Kulit Buaya
5	7 + 289		✓	✓			1	1.5	-	1.50	Retak Kulit Buaya

Sumber: Hasil survei di lokasi

51. Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 7 + 300 – STA 7 + 400 ditunjukkan pada tabel 4.51 berikut:

**Tabel 4.51** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN											
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890					SEGMENT: 53 Ki Ka (STA 7 + 300 - STA 7 + 400)						
TANGGAL: 22 Maret 2021					DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>						
NO	STATIONING	POSISI		TINGKAT			HASIL			JENIS KERUSAKAN	
		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)	A (m <sup>2</sup> )	
1	7 + 395	✓				✓	5	1.5	-	7.50	Retak Kulit Buaya

Sumber: Hasil survei di lokasi

52. Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 7 + 400 – STA 7 + 500 ditunjukkan pada tabel 4.52 berikut:

**Tabel 4.52** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN											
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890					SEGMENT: 54 Ki Ka (STA 7 + 400 - STA 7 + 500)						
TANGGAL: 22 Maret 2021					DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>						
NO	STATIONING	POSISI		TINGKAT			HASIL			JENIS KERUSAKAN	
		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)	A (m <sup>2</sup> )	
1	7 + 400	✓		✓			4	1.5	-	6.00	Retak Kulit Buaya
2	7 + 427	✓				✓	9	0.75	-	6.75	Retak Kulit Buaya
3	7 + 427	✓				✓	4	0.75	-	3.00	Retak Kulit Buaya

Sumber: Hasil survei di lokasi

53. Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 7 + 500 – STA 7 + 600 ditunjukkan pada tabel 4.53 berikut:

**Tabel 4.53** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN										
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890					SEGMENT: 55 Ki Ka (STA 7 + 500 - STA 7 + 600)					
TANGGAL: 22 Maret 2021		DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>								
NO	STATIONING	POSISI		TINGKAT			HASIL			JENIS KERUSAKAN
		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)	A (m <sup>2</sup> )
1	7 + 500	✓		✓			8	1.5	-	12.00
2	7 + 525	✓			✓		6	1.5	-	9.00

Sumber: Hasil survei di lokasi

54. Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 7 + 600 – STA 7 + 700 ditunjukkan pada tabel 4.54 berikut:

**Tabel 4.54** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN										
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890					SEGMENT: 56 Ki Ka (STA 7 + 600 - STA 7 + 700)					
TANGGAL: 22 Maret 2021		DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>								
NO	STATIONING	POSISI		TINGKAT			HASIL			JENIS KERUSAKAN
		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)	A (m <sup>2</sup> )
1	7 + 697	✓		✓			3	0.8	-	2.40

Sumber: Hasil survei di lokasi

55. Hasil survei kondisi kerusakan jalan untuk STA 7 + 700 – STA 7 + 800 ditunjukkan pada tabel 4.55 berikut:

**Tabel 4.55** Hasil Survei kondisi kerusakan jalan pada perkerasan aspal di ruas Jalan Gempol – Ngoro

SURVEI KERUSAKAN JALAN										
RUAS JALAN: GEMPOL - NGORO STA 2 + 000 - 10 + 890					SEGMENT: 57 Ki Ka (STA 7 + 700 - STA 7 + 800)					
TANGGAL: 22 Maret 2021		DIMENSI: 100m x 7m = 700 m <sup>2</sup>								
NO	STATIONING	POSISI		TINGKAT			HASIL			JENIS KERUSAKAN
		Kiri	Kanan	Low	Medium	High	P (m)	L (m)	Depth (cm)	A (m <sup>2</sup> )
1	7 + 717	✓		✓			0.18	0.15	3	0.03
2	7 + 775	✓			✓		6	0.5	-	3.00
3	7 + 784	✓		✓			0.08	0.08	4	0.01

Sumber: Hasil survei di lokasi