

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Ada 4 jenis resiko dominan yang terjadi pada Proses Produksi Sandal di PT. Bridge Fortune Gresik, yaitu :
- b. Strategi mitigasi untuk menangani ke 4 jenis resiko dominan tersebut yaitu:
  - Untuk resiko spons menggumpal alternatif strategi yang terpilih adalah formula bahan baku disempurnakan kembali.
  - Untuk faktor resiko tali sandal putus, sablon tidak sempurna dan lubang tapak sandal melenceng alternatif strategi yang terpilih adalah pendaurulangan kembali.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan uraian di atas maka saran yang dapat diberikan adalah urutan pertama risiko kritis yang harus segera ditingkatkan adalah resiko lubang tapak sandal melenceng dengan alternatif strategi yang terpilih adalah pendaurulangan kembali, kedua resiko tali sandal terputus dengan alternatif strategi yang terpilih adalah pendaurulangan kembali, ketiga resiko sablon tidak sempurna dengan alternatif strategi yang terpilih adalah alternatif pendaurulangan kembali dan keempat resiko spons menggumpal dengan alternatif strategi yang terpilih adalah formula bahan baku disempurnakan kembali.