

**EVALUASI SIMPANG BERSINYAL**  
**MERR II C GUNUNG ANYAR-RUNGKUT MADYA**

**TUGAS AKHIR**



Disusun Oleh:

**PERMADI PRIYO UTOMO**

**NPM. 1653010026**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”  
JAWA TIMUR  
2021**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**TUGAS AKHIR**  
**EVALUASI SIMPANG BERSINYAL**  
**MERR II C GUNUNG ANYAR-RUNGKUT MADYA**

Oleh :  
**Permadi Priyo Utomo**  
**NPM. 1653010026**

Telah diuji, dipertahankan, dan diterima oleh Tim Penguji Tugas Akhir  
Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada Hari Selasa, 15 Februari 2022

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**

  
**Nugroho Utomo, ST., MT.**  
NPT. 3 7501 04 0195 1

  
**Ibnu Sholichin, ST., MT.**  
NPT. 3 7109 99 0167 1

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Teknik



**Dr. Dra. Jariyah, MP.**  
NIP. 19650403 199103 2 001

**LEMBAR PENGESAHAN  
TUGAS AKHIR**  
**EVALUASI SIMPANG BERSINYAL  
MERR II C GUNUNG ANYAR-RUNGKUT MADYA**

Oleh :  
**Permadi Priyo Utomo**  
NPM. 1653010026

Telah diuji, dipertahankan, dan diterima oleh Tim Penguji Tugas Akhir  
Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada Hari Selasa, 15 Februari 2022

Pembimbing :

1. Pembimbing Utama

  
**Nugroho Utomo, ST., MT.**  
NPT. 3 7501 04 0195 1

2. Pembimbing Pendamping


  
**Ibnu Sholichin, ST., MT.**  
NIP. 19651208 199103 1 00 1

Tim Penguji:

1. Penguji I

  
**Ir. Hendrata Wibisana, MT.**  
NIP. 19651208 199103 1 00 1

2. Penguji II

  
**Ir. Djoko Sulistiono, MT.**

3. Penguji III

  
**Masliyah, ST., MT.**  
NIDN. 0708116701

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Teknik

  
**Dr. Dra. Liriyah, MP.**  
NIP. 19650403 199103 2 001

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberi kekuatan dan kelancaran dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul, “Evaluasi Simpang Bersinyal MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya”. Tugas Akhir ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata (S-1) di Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepadabagai pihak yang telah membantu terselesaikannya Tugas Akhir ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin berterima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta serta seluruh keluarga, yang telah banyak memberikan kasih sayang, do'a dan juga dukungan semangat kepada penulis.
2. Ibu Dr. Ir. Minarni Nur Trilita, MT., selaku Koordinator Program Studi Teknik Sipil UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Nugroho Utomo, ST., MT., selaku Dosen Pembimbing atas ketersediaannya untuk memberikan bimbingan, masukan, dan ide-ide dalam proses penyelesaian tugas akhir.
4. Bapak Ibnu Sholichin, ST., MT., selaku Dosen Pembimbing atas ketersediaannya untuk memberikan bimbingan, masukan, dan ide-ide dalam proses penyelesaian tugas akhir
5. Segenap Dosen dan Karyawan di Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

6. Segenap keluarga besar dan teman-teman Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
7. Segenap sahabat saya M. Bima, Bimo Panji, M. Iqbal, Fahrur Rozy yang slalu menemani dan memberi semangat agar terselesaiannya Tugas Akhir ini.
8. Segenap rekan saya Ammar Zaky, Jimmy Jeremy dan Gigih Bambang yang telah membantu terselesaiannya Tugas Akhir ini.
9. Dwi Ayu Azhari yang telah membantu dan slalu memberikan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak lepas dari kekurangan. Penulis mengharapkan kritik dan juga saran yang membangun guna menyempurnakan penulisan Tugas Akhir ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan juga ilmu kepada semua pihak.

Surabaya, 21 Oktober 2021

Penulis

## **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	I
<b>DAFTAR ISI.....</b>	III
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	VI
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	IX
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1.    Latar Belakang .....	1
1.2.    Perumusan Masalah.....	3
1.3.    Tujuan Penelitian.....	4
1.4.    Batasan Masalah.....	5
1.5.    Lokasi Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	7
2.1.    Penelitian Terdahulu.....	7
2.2.    Simpang Bersinyal .....	16
2.3.    Ketentuan Umum .....	17
2.4.    Ketentuan Teknis Lalu Lintas .....	21
2.4.1.    Data Masukan Lalu Lintas .....	21
2.4.2.    Penggunaan Isyarat lalu Lintas .....	23
2.4.3.    Penentuan Waktu Isyarat Lalu Lintas .....	25
2.4.4.    Kapasitas Simpang Bersinyal.....	35
2.4.5.    Kapasitas Lengan Simpang Bersinyal (C) .....	36

2.4.7. Penilaian Kinerja Arus Lalu Lintas.....	39
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
3.1. Identifikasi Masalah .....	42
3.2. Studi Literatur.....	42
3.3. Pengumpulan Data .....	44
3.3.1. Data Primer .....	45
3.3.2. Data Sekunder .....	45
3.4. Analisa Data dan Evaluasi Kinerja Simpang.....	46
3.4.1. Data Primer .....	46
3.4.2. Data Sekunder .....	47
3.5. Bagan Alir Penelitian .....	48
<b>BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
4.1. Data Survei Jumlah Kendaraan .....	51
4.2. Analisa Data Hasil Survei di Persimpangan MERR II Gunung Anyar–Rungkut Madya .....	56
4.3. Hasil Perhitungan Volume Kendaraan di Persimpangan MERR II C Gunung Anyar–Rungkut Madya .....	58
4.4. Kinerja Lalu Lintas Simpang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas atau APILL MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya .....	74
4.5. Kinerja Simpang Bersinyal Umur rencana 5 tahun.....	86
4.5.1. Perhitungan Regresi Kendaraan Bermotor dan Tak Bermotor .....	90

4.5.	Perhitungan Kinerja Simpang Bersinyal Umur Rencana 5.Tahun.....	109
4.6.	Kinerja Lalu Lintas Simpang Alat Pemberi Isyarat Lalu LintasUmur Rencana 5 Tahun .....	128
4.7.	Evaluasi Simpang Bersinyal Untuk Umur Rencana 5 Tahun .....	141
4.8.	Pengaturan Penyebrangan Pada Simpang Bersinyal MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya.....	154
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>162</b>
5.1.	Kesimpulan.....	162
5.2.	Saran .....	166
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>167</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Lokasi penelitian.....	6
Gambar 2.1 Konflik arus lalu lintas yang dapat terjadi pada persimpangan .....	18
Gambar 2.2. Konflik arus lalu lintas primer sekunder pada persimpangan dengan APILL 4 lengan .....	19
Gambar 2.3. Durasi waktu menyalakan isyarat pada pengaturan alat pemberi isyarat lalu lintas atau APILL dua fase.....	21
Gambar 2.4. Titik konflik kritis dan jarak untuk keberangkatan dan Kedatangan .....	24
Gambar 2.5. Penentuan tipe pendekat .....	26
Gambar 2.6. Faktor penyesuaian untuk kelandaian (FG) .....	29
Gambar 2.7 Faktor penyesuaian untuk pengaruh parkir (F <sub>P</sub> ).....	30
Gambar 2.8. Faktor penyesuaian untuk belok kanan (FBKa) pada pendekat tipe P dengan jalan dua arah, dan lebar efektif ditentukan oleh lebar masuk .....	30
Gambar 2.9. Faktor penyesuaian untuk pengaruh belok kiri (F <sub>BKi</sub> ) untuk pendekat tipe P, tanpa B <sub>KIJT</sub> , dan L <sub>e</sub> ditentukan oleh L <sub>M</sub> .....	32
Gambar 3.1 Bagan Alir Penelitian .....	49
Gambar 4.1 <i>Layout</i> eksisting persimpangan MERR II C Gunung Anyar- Rungkut Madya.....	51
Gambar 4.2. Faktor penyesuaian untuk kelandaian (FG) .....	63
Gambar 4.3. Grafik Pertumbuhan Kendaraan dan Kendaraan Tak Ber- motor Kota Surabaya Tahun 2016 – 2020 .....	86

Gambar 4.4. Persentase Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Kota	
Surabaya Tahun 2016 – 2020 .....	87
Gambar 4.5. Persentase Pertumbuhan Kendaraan tak Bermotor Kota	
Surabaya Tahun 2016 – 2020 .....	87
Gambar 4.6. Grafik Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kota Surabaya	
Tahun 2016 –2020 .....	89
Gambar 4.7. Persentase Jumlah Penduduk Kota Surabaya Tahun	
2016 – 2020 .....	89
Gambar 4.8. Grafik Perhitungan Regresi Sepeda Motor .....	90
Gambar 4.9. Grafik Perkiraan Pertumbuhan Jumlah Sepeda Motor (SM) Kota	
Surabaya Tahun 2021-2025.....	92
Gambar 4.10. Grafik Perhitungan Regresi Kendaraan Ringan.....	93
Gambar 4.11. Grafik Perkiraan Pertumbuhan Jumlah Kendaraan Ringan (KR)	
Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025.....	95
Gambar 4.12. Grafik Perhitungan Regresi Kendaraan Sedang .....	96
Gambar 4.13. Grafik Perkiraan Pertumbuhan Jumlah Kendaraan Sedang (KS) Kota	
Surabaya Tahun 2021 – 2025.....	98
Gambar 4.14. Grafik Perhitungan Regresi Kendaraan Berat.....	99
Gambar 4.15. Grafik Perkiraan Pertumbuhan Jumlah Kendaraan Berat (KB)	
Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025.....	101
Gambar 4.16. Grafik Perhitungan Regresi Kendaraan Tak Bermotor.....	102
Gambar 4.17. Grafik Perkiraan Pertumbuhan Jumlah Kendaraan Tak	
Bermotor (KTB) Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025.....	104
Gambar 4.18 Grafik Perhitungan Regresi Jumlah Penduduk Kota Surabaya ....	106

Gambar 4.19. Faktor penyesuaian untuk kelandaian ( $F_G$ ) ..... 118

Gambar 4.20 Pengaturan Zebra Cross Pada Simpang Bersinyal MERR II C

Gunung Anyar-Rungkut Madya ..... 159

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1. Klasifikasi jenis kendaraan .....	22
Tabel 2.2. Nilai normal waktu antar hijau.....	23
Tabel 2.3. Faktor penyesuaian ukuran kota (FUK) .....	28
Tabel 2.4 Faktor penyesuaian untuk tipe lingkungan simpang .....	28
Tabel 4.1. Sketsa Fase Simpang Bersinyal MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya.....	40
Tabel 4.2 Hasil Survei di Jl. Dr. Ir. H. Soekarno Sisi Selatan Hari Kamis 24 September 2020 Pukul 07.00-09.00, Pukul 12.00-14.00 dan Pukul 16.00-18.00 untuk Sepeda Motor dan Kendaraan Ringan .....	52
Tabel 4.3 Hasil Survei di Jl. Dr. Ir. H. Soekarno Sisi Selatan Hari Kamis 24 September 2020 Pukul 07.00-09.00, Pukul 12.00-14.00 dan Pukul 16.00-18.00 untuk Sepeda Motor dan Kendaraan Ringan .....	53
Tabel 4.4. Nilai Arus Lalu Lintas di persimpangan MERR II C .....	54
Tabel 4.5. Data Waktu Siklus Simpang Bersinyal MERR II C Gunung Anyar- Rungkut Madya .....	56
Tabel 4.6. Data Geometrik eksisting Persimpangan MERR II C Gunung Anyar Rungkut Madya pada Tahun 2020 .....	57
Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Arus Jenuh Dasar pada Simpang Bersinyal MERR II C Gunung Anyar – Rungkut Madya .....	57

Tabel 4.8 Hasil Survei Hambatan Samping di Jl. Dr. Ir. H. Soekarno Sisi Selatan Hari Kamis 24 September 2020 Pukul 07.00-09.00, Pukul 12.00-14.00 dan Pukul 16.00-18.00 .....	60
Tabel 4.9 Hasil Survei Hambatan Samping di Jl. Dr. Ir. H. Soekarno Sisi Selatan Hari Kamis 24 September 2020 Pukul 07.00-09.00, Pukul 12.00-14.00 dan Pukul 16.00-18.00 .....	61
Tabel 4.10. Hasil Perhitungan Faktor Penyesuaian Belok Kanan (FBKa) .....	65
Tabel 4.11. Hasil Perhitungan Faktor Penyesuaian Belok Kiri (FBKi) .....	66
Tabel 4.12. Hasil Perhitungan Arus Jenuh .....	67
Tabel 4.13. Hasil Perhitungan Rasio Arus Pada Jam Puncak Pagi (07.15-08.15 WIB).....	68
Tabel 4.14. Hasil Perhitungan Nilai H Pada Simpang Bersinyal MERR II C .....	70
Tabel 4.15. Hasil Perhitungan Kapasitas Simpang Bersinyal di Persimpangan MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya .....	70
Tabel 4.16. Hasil Perhitungan Derajat Kejemuhan Arus Lalu Lintas di Persimpangan MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya Pada Jam Puncak Pagi .....	71
Tabel 4.17. Hasil Perhitungan Derajat Kejemuhan Arus Lalu Lintas di Persimpangan MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya Pada Jam Puncak Siang .....	72
Tabel 4.18. Hasil Perhitungan Derajat Kejemuhan Arus Lalu Lintas di Persimpangan MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya Pada Jam Puncak Sore.....	72

Tabel 4.19. Hasil Perhitungan Awal Isyarat Lampu Hijau ( $N_Q$ ) Simpang Bersinyal MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya .....	73
Tabel 4.20. Lebar Masuk Tiap Lengan Simpang Bersinyal MERR II C Gunung Anyar- Rungkut Madya.....	74
Tabel 4.21. Hasil Perhitungan Panjang Antrian Simpang Bersinyal MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya.....	75
Tabel 4.22. Hasil Perhitungan Rasio Kendaraan Henti di Simpang Bersinyal MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya .....	76
Tabel 4.23. Hasil Perhitungan Jumlah Rata-Rata Kendaraan Henti di Simpang Bersinyal MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya.....	77
Tabel 4.24. Hasil Perhitungan Tundaan Lalu Lintas Rata – Rata di Simpang Bersinyal MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya.....	78
Tabel 4.25. Hasil Perhitungan Tundaan Geometrik di Simpang Bersinyal MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya .....	81
Tabel 4.26. Hasil Perhitungan Tundaan Rata – Rata di Simpang Bersinyal MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya .....	82
Tabel 4.27. Hasil Perhitungan Tundaan Total Simpang Bersinyal MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya.....	83
Tabel 4.28. Hasil Perhitungan Kondisi Arus Lalu Lintas pada Tahun Eksisting 2020 di Persimpangan Simpang Bersinyal MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya .....	84
Tabel 4.29. Hasil Perhitungan Kondisi Arus Lalu Lintas pada Tahun Eksisting 2020 di Simpang Bersinyal MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya Jam Puncak Siang .....	85

Tabel 4.30. Hasil Perhitungan Kondisi Arus Lalu Lintas pada Tahun Eksisting 2020 di Simpang Bersinyal MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya Jam Puncak Sore .....	86
Tabel 4.31. Jumlah Kendaraan Bermotor Kota Surabaya .....	87
Tabel 4.32. Data Jumlah Penduduk Kota Surabaya .....	89
Tabel 4.33. Perkiraan Pertumbuhan Jumlah Sepeda Motor (SM) Sampai Tahun Rencana 2025 .....	92
Tabel 4.34. Perkiraan Pertumbuhan Jumlah Kendaraan Ringan (KR) Sampai Tahun Rencana 2025 .....	95
Tabel 4.35. Perkiraan Pertumbuhan Jumlah Kendaraan Sedang (KS) Sampai Tahun Rencana 2025 .....	98
Tabel 4.36. Perkiraan Pertumbuhan Jumlah Kendaraan Berat (KB) Sampai Tahun Rencana 2025 .....	102
Tabel 4.38. Persentase Pertumbuhan Kendaraan Kota Surabaya Sampai Tahun 2025 .....	105
Tabel 4.39. Perkiraan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kota Surabaya Sampai Tahun Rencana 2025 .....	107
Tabel 4.40. Data Arus Lalu Lintas Jam Puncak Pagi Simpang Bersinyal MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya .....	108
Tabel 4.41. Persentase Pertumbuhan Kendaraan Kota Surabaya Sampai Tahun 2025 .....	110
Tabel 4.42. Data Kendaraan Rencana Pada Umur Rencana 5 tahun Jam Puncak Pagi.....	112

Tabel 4.43. Arus Lalu Lintas Pada Jam Puncak Pagi Pada Umur Rencana 5 Tahun pada Persimpangan MERR II C Gunnug Anyar – Rungkut Madya .....	114
Tabel 4.44. Hasil Perhitungan Arus Jenuh Dasar pada Simpang Bersinyal MERR II C Gunung Anyar – Rungkut Madya.....	115
Tabel 4.45 Hasil Perhitungan Hambatan Samping Umur Rencana 5 Tahun di Jl. Dr. Ir. H. Soekarno Sisi Selatan Pukul 07.00-09.00, Pukul 12.00-14.00 dan Pukul 16.00-18.00 .....	117
Tabel 4.46. Hasil Perhitungan Hambatan Samping Umur Rencana 5 Tahun di Jl. Dr. Ir. H. Soekarno Sisi Selatan Pukul 07.00-09.00, Pukul 12.00-14.00 dan Pukul 16.00-18.00 .....	118
Tabel 4.47. Hasil Perhitungan Faktor Penyesuaian Belok Kanan Umur Rencana Tahun (FBKa) .....	122
Tabel 4.48. Hasil Perhitungan Faktor Penyesuaian Belok Kiri Umur Rencana 5 Tahun (FBKi) .....	123
Tabel 4.49. Hasil Perhitungan Arus Jenuh Umur Rencana 5 Tahun.....	124
Tabel 4.50. Hasil Perhitungan Rasio Arus Pada Jam Puncak Pagi Umur Rencana 5 Tahun.....	125
Tabel 4.51. Hasil Perhitungan Nilai H Pada Simpang Bersinyal MERR II C Umur Rencana 5 Tahun .....	127
Tabel 4.52. Hasil Perhitungan Kapasitas Simpang Bersinyal di Persimpangan MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya Umur Rencana 5 Tahun .....	127
Tabel 4.53. Hasil Perhitungan Derajat Kejenuhan Arus Lalu Lintas di Persimpangan MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya Pada Jam Puncak Pagi Umur Rencana 5 Tahun.....	128

Tabel 4.54. Hasil Perhitungan Derajat Kejenuhan Arus Lalu Lintas di Persimpangan MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya Pada Jam Puncak Siang Umur Rencana 5 Tahun .....	129
Tabel 4.55. Hasil Perhitungan Derajat Kejenuhan Arus Lalu Lintas di Persimpangan MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya Pada Jam Puncak Sore Umur Rencana 5 Tahun .....	130
Tabel 4.56. Hasil Perhitungan Awal Isyarat Lampu Hijau (NQ) Simpang Bersinyal MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya Umur Rencana 5 Tahun.....	131
Tabel 4.57. Lebar Masuk Tiap Lengan Simpang Bersinyal MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya.....	132
Tabel 4.58. Hasil Perhitungan Panjang Antrian Simpang Bersinyal MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya Umur Rencana 5 Tahun .....	133
Tabel 4.59. Hasil Perhitungan Rasio Kendaraan Henti di Simpang Bersinyal MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya Umur Rencana 5 Tahun.....	134
Tabel 4.60. Hasil Perhitungan Jumlah Rata-Rata Kendaraan Henti di Simpang Bersinyal MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya Umur Rencana 5 Tahun .....	135
Tabel 4.61. Hasil Perhitungan Tundaan Lalu Lintas Rata – Rata di Simpang Bersinyal MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya Umur Rencana 5 Tahun .....	136
Tabel 4.62. Hasil Perhitungan Tundaan Geometrik di Simpang Bersinyal MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya Umur Rencana 5 Tahun.....	138
Tabel 4.63. Hasil Perhitungan Tundaan Rata – Rata di Simpang Bersinyal MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya Umur Rencana 5 Tahun.....	139

Tabel 4.64. Hasil Perhitungan Tundaan Total Simpang Bersinyal MERR II C	
Gunung Anyar-Rungkut Madya Umur Rencana 5 Tahun .....	140
Tabel 4.65. Hasil Perhitungan Kondisi Arus Lalu Lintas di Persimpangan	
Simpang Bersinyal MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya Umur	
Rencana 5 Tahun .....	141
Tabel 4.66. Hasil Perhitungan Kondisi Arus Lalu Lintas di Simpang Bersinyal	
MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya Jam Puncak	
Siang Umur Rencana 5 Tahun .....	142
Tabel 4.67. Hasil Perhitungan Kondisi Arus Lalu Lintas di Simpang Bersinyal	
MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya Jam Puncak Sore Umur	
Rencana 5 Tahun .....	143
Tabel 4.68 Optimalisasi Geometrik Persimpangan MERR II C Gunung Anyar-	
Rungkut Madya .....	145
Tabel 4.69 Hasil Perhitungan Arus Jenuh Dasar pada Simpang Bersinyal	
MERR II C Gunung Anyar – Rungkut Madya Setelah Perbaikan.....	146
Tabel 4.70. Hasil Perhitungan Arus Jenuh Setelah Perbaikan .....	146
Tabel 4.71. Hasil Perhitungan Rasio Arus Pada Jam Puncak Pagi Umur Setelah	
Perbaikan .....	147
Tabel 4.72. Hasil Perhitungan Nilai H Pada Simpang Bersinyal MERR II C Setelah	
Perbaikan .....	149
Tabel 4.73. Hasil Perhitungan Kapasitas Simpang Bersinyal di Persimpangan	
MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya Setelah Perbaikan .....	150

Tabel 4.74. Hasil Perhitungan Derajat Kejenuhan Arus Lalu Lintas di Persimpangan MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya Pada Jam Puncak Pagi Umur Rencana 5 Tahun Setelah Perbaikan .....	151
Tabel 4.75. Hasil Perhitungan Derajat Kejenuhan Arus Lalu Lintas di Persimpangan MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya Pada Jam Puncak Siang Umur Rencana 5 Tahun Setelah Perbaikan.....	151
Tabel 4.76. Hasil Perhitungan Derajat Kejenuhan Arus Lalu Lintas di Persimpangan MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya Pada Jam Puncak Sore Umur Rencana 5 Tahun Setelah Perbaikan .....	152
Tabel 4.77 Kapasitas Simpang Bersinyal MERR II C Menggunakan Waktu Siklus yang Disesuaikan.....	153
Tabel 4.78. Hasil Perhitungan Derajat Kejenuhan Arus Lalu Lintas di Persimpangan MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya Pada Jam Puncak Pagi Umur Rencana 5 Tahun Setelah Perbaikan .....	154
Tabel 4.79. Hasil Perhitungan Derajat Kejenuhan Arus Lalu Lintas di Persimpangan MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya Pada Jam Puncak Siang Umur Rencana 5 Tahun Setelah Perbaikan .....	155
Tabel 4.80. Hasil Perhitungan Derajat Kejenuhan Arus Lalu Lintas di Persimpangan MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya Pada Jam Puncak Sore Umur Rencana 5 Tahun Setelah Perbaikan.....	155
Tabel 4.81. Rekomendasi Fasilitas Penyebrangan .....	157
Tabel 4.82. Hasil Survei di Jl. Dr. Ir. H. Soekarno Sisi Selatan Hari Kamis 24 September 2020 Pukul 07.00-09.00, Pukul 12.00-14.00 dan Pukul 16.00-18.00.....	158

Tabel 4.83. Hasil Survei di Jl. Dr. Ir. H. Soekarno Sisi Selatan Hari Kamis 24 September 2020 Pukul 07.00-09.00, Pukul 12.00-14.00 dan Pukul 16.00-18.00.....	159
Tabel 4.84. Hasil Perhitungan fasilitas penyeberangan tiap pendekat simpang bersinyal MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya .....	160
Tabel 4.85. Fase Simpang Bersinyal MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya ....	162
Tabel 4.86. Fase penyeberangan Pejalan Kaki.....	162

# **EVALUASI SIMPANG BERSINYAL MERR II C GUNUNG ANYAR-RUNGKUT MADYA**

**PERMADI PRIYO UTOMO**

**NPM. 1653010026**

## **ABSTRAK**

Simpang MERR II C Gunung Anyar-Rungkut Madya merupakan salah satu simpang yang menghubungkan dua wilayah yaitu Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Simpang MERR II C memiliki waktu siklus yang cukup lama yang mengakibatkan banyaknya terjadinya pelanggaran lalulintas. Terdapat penyempitan jalan di pendekat JL. Dr. Ir. H. Soekarno sisi Selatan yang menyebabkan terjadinya penumpukan kendaraan. Maka dari itu, perlu dilakukannya evaluasi kinerja simpang bersinyal untuk mengetahui tingkat kinerja dan pelayanan simpang.

Metode perhitungan yang digunakan yaitu Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) tahun 2014. Berdasarkan hasil perhitungan kinerja simpang bersinyal umur 5 tahun setelah dilakukannya evaluasi diperoleh untuk jam puncak pagi pendekat Dr. Ir. H. Soekarno sisi Utara  $DJ=0,46$ , pendekat Dr. Ir. H. Soekarno sisi Utara belok kanan  $DJ=0,62$ , pendekat Dr. Ir. H. Soekarno sisi Selatan  $DJ=0,72$ , pendekat Rungkut Madya sisi Timur  $DJ=0,58$ , dengan kategori *level of services (LOS)* C. Pada jam puncak siang pendekat Dr. Ir. H. Soekarno sisi Utara  $DJ=0,37$ , pendekat Dr. Ir. H. Soekarno sisi Utara belok kanan  $DJ=0,62$ , pendekat Dr. Ir. H. Soekarno sisi Selatan  $DJ=0,64$ , pendekat Rungkut Madya sisi Timur  $DJ=0,37$ , dengan kategori *level of services (LOS)* C. Pada jam puncak sore pendekat Dr. Ir. H. Soekarno sisi Utara  $DJ=0,43$ , pendekat Dr. Ir. H. Soekarno sisi Utara belok kanan  $DJ=0,70$ , pendekat Dr. Ir. H. Soekarno sisi Selatan  $DJ=0,73$ , pendekat Rungkut Madya sisi Timur  $DJ=0,44$ , dengan kategori *level of services (LOS)* C.

**Kata Kunci:** simpang bersinyal, PKJI, MERR II