

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

1. Desain *shear wall* dengan tebal 350 mm dengan tulangan vertikal di daerah badan atau *web* menggunakan tulangan vertikal D29-100, sedangkan di daerah kolom *boundary element* menggunakan tulangan vertikal 24D29. Tulangan horizontal di daerah *web* luar *boundary element* menggunakan tulangan D16-200, sedangkan di sepanjang *web boundary element* menggunakan tulangan D16-100 sejajar *web*, 5D16-100 tegak lurus *web* pada *shear wall* arah x, dan 7D16-100 tegak lurus *web* pada *shear wall* arah y. Tulangan sengkang pada kolom *boundary element* memakai tulangan 4D16-100.
2. Penulangan diafragma pada elemen kord adalah 6D22 untuk perkuatan pada arah x dan 3D22 pada arah y masing - masing dipasang di  $\frac{1}{4}$  bentang bangunan. Elemen kolektor pada diafragma mampu menahan gaya kolektor untuk distribusi gaya gempa ke elemen vertikal penahan gaya gempa.
3. Level kinerja struktur ditentukan oleh kinerja struktur pada arah x yang mempunyai rasio *displacement* terhadap tinggi struktur terbesar yaitu 0,007. Berdasarkan ATC 40, nilai 0,007 menunjukkan kinerja struktur termasuk kategori *Immediate Occupancy* (IO).
4. Dengan nilai 2,80, daktilitas struktur dikategorikan dalam tingkat daktilitas parisal dan nilai gaya geser dasar gempa saat leleh pertama pada arah x dan y lebih besar daripada nilai gaya geser dasar gempa desain. Hal ini berarti bahwa struktur gedung rumah sakit berperilaku elastis saat didesain dengan gempa dinamik respon spektrum di daerah Kota Probolinggo.

## **5.2 Saran**

1. Sebaiknya memodifikasi letak atau penempatan *shear wall* agar mendapatkan perilaku struktur yang lebih daktail.
2. Pertimbangkan analisa kinerja struktur pada aturan ATC-40 dengan aturan lainnya, agar memperoleh hasil kinerja struktur yang lebih optimal.