

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mencapai sebuah keberhasilan pada sebuah perusahaan atau organisasi, salah satu aspek yang mempunyai peranan penting adalah sumber daya manusianya. Karyawan merupakan aset penting dalam sebuah perusahaan yang perlu perhatian khusus untuk kepentingan bersama. Dalam mencapai tujuan dari perusahaan, sumber daya manusia tersebut harus dikelola oleh perusahaan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Perusahaan dapat berkembang dengan baik apabila sumber daya manusianya dikelola secara sistematis, terencana, dan efisien agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara maksimal. Perilaku serta sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan menentukan berkembang atau tidaknya sebuah perusahaan. Keselamatan kerja merupakan aspek yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam manajemen sumber daya manusia (Sari, 2018).

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk merupakan perusahaan produsen semen terbesar di Indonesia. Pada awalnya perusahaan ini bernama PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Pelaksanaan K3 di perusahaan ini dipantau oleh Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Kegiatan yang dilaksanakan oleh unit K3 adalah implementasi program-program pencegahan insiden kecelakaan kerja dan pelatihan secara berkala (Semen Indonesia, 2018).

Dengan hasil produksi berupa bahan bangunan, membuat PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Menjadi industri berat yang telah maju. Mesin-mesin dan alat-alat berat yang digunakan dalam proses produksi dapat menimbulkan faktor serta potensi bahaya. Upaya penanggulangan serta pencegahan penyakit dan kecelakaan akibat kerja di perusahaan perlu dilakukan mengacu pada peraturan tentang keselamatan kerja serta peraturan-peraturan lain yang berakitan dengan hal tersebut (Ismiyanti, 2010).

Oleh karena itu dilakukan kerja praktik di PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Pabrik Gresik guna mempelajari manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang ada di perusahaan. Dalam hal ini kerja praktik yang dilakukan

adalah mengidentifikasi bahaya serta menganalisis risiko terkait penerapan kesehatan dan keselamatan kerja yang ada di PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Pabrik Gresik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana identifikasi bahaya terkait kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Pabrik Gresik ?
2. Bagaimana analisis risiko terkait kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Pabrik Gresik ?

1.3 Tujuan

1. Mengidentifikasi bahaya terkait kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Pabrik Gresik.
2. Menganalisis risiko terkait kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Pabrik Gresik.

1.4 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup pada kegiatan kerja praktik ini adalah :

1. Kegiatan kerja praktik dilakukan di PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Pabrik Gresik.
2. Kegiatan kerja praktik dilakukan di unit Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Pabrik Gresik.
3. Data sekunder yang digunakan berasal dari kegiatan yang berlangsung selama kerja praktik serta data-data dari pihak yang terkait.