

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan Kerja Praktik pada proyek pembangunan Bendungan Bendo Ponorogo yang berlangsung dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pekerjaan timbunan tubuh bendungan Main Dam dalam proyek ini ada 7 tahap, yaitu Pekerjaan Pembersihan dan Pengupasan, Pekerjaan Galian Tanah, Pekerjaan Timbunan Inti (Zona 1), Pekerjaan Timbunan Filter (Zona 2), Pekerjaan Timbunan Random (Zona 3), Pekerjaan Timbunan Batu (Zona 4), Pekerjaan Timbunan Rip-Rap (Zona 5).

6.2 Saran

Dalam penulisan laporan ini kurang optimal dikarenakan semua didasarkan pada hasil pengamatan selama di proyek maka masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan. Diharapkan untuk yang akan melaksanakan kerja praktik dapat dilakukan secara efektif dan efisien sehingga didapatkan hasil data yang valid.

Dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lapangan penulis melihat banyak sekali terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja. Walaupun jumlah kecelakaan di proyek sangat kecil, tetapi resiko terjadinya kecelakaan tidak bisa dipungkiri lagi.