

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kerja praktik yang telah dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup yang terfokus pada Analisis Keselamatan, Kesehatan Kerja serta Kesehatan Lingkungan pada TPA Karangdiyeng dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Penerapan K3 dan Kesehatan Lingkungan di kawasan TPA Karangdiyeng masih sangat kurang, contohnya tidak adanya rambu-rambu maupun himbauan tertulis mengakibatkan kerancuan bagi pekerja.
2. Pemahaman pekerja mengenai K3 dan Kesehatan Lingkungan secara umum sudah cukup baik. Namun untuk pemahaman K3 dan Kesehatan Lingkungan khusus bagi TPA Karangdiyeng masih kurang.
3. Hanya dua dari lima belas sampel pekerja yang tidak pernah mengetahui terjadinya cedera di TPA Karangdiyeng. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kecelakaan kerja cukup sering terjadi. Cedera yang sering dialami adalah cedera ringan yang kemungkinan menyebabkan minimnya pelaporan.
4. Faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan kerja menurut pekerja di TPA Karangdiyeng adalah kurangnya pemahaman mengenai kesehatan keselamatan kerja atau peraturan yang ada, ketidak taatan pekerja pada peraturan keselamatan yang ada, kesalahan teknis, dan kecerobohan (*miss*) dari individu. Faktor kecelakaan kerja yang paling sering terjadi adalah faktor kesalahan teknis.

VI.2 Saran

Dari analisa lapangan yang dilakukan, saran kami kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto mengenai K3 di TPA Karangdiyeng adalah:

1. Mengadakan sosialisasi tentang dasar-dasar K3 di TPA Karangdiyeng.
2. Menggalakan peraturan dan rambu-rambu K3 seperti titik kumpul ataupun kelengkapan APD yang diharapkan.
3. Menerapkan tata tertib tanggap darurat pekerja sesuai SOP yang telah disusun.