

**SISTEM PRODUKSI DAN PENGENDALIAN KUALITAS
PROSES PENGANTONGAN SEMEN BAG 50 KG PADA
PACKING PLANT BENGKULU DENGAN METODE SIX
SIGMA DMAIC DI PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK**

PRAKTIK KERJA LAPANGAN



OLEH:

MUHAMMAD RIZKI KURNIAWAN

NPM: 18032010052

**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWA TIMUR
SURABAYA
2021**

**SISTEM PRODUKSI DAN PENGENDALIAN KUALITAS
PROSES PENGANTONGAN SEMEN BAG 50 KG PADA
PACKING PLANT BENGKULU DENGAN METODE SIX
SIGMA DMAIC DI PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK**

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Oleh:

MUHAMMAD RIZKI KURNIAWAN
18032010052

**Telah Dipertahankan
Dihadapan Dan Diterima**

Pada Tanggal 16 Maret 2021

Koodinator Progdi Teknik Industri

Dosen Pembimbing

Dr. Dira Ernawati, S.T., M.T.

NIP. 37806040 2 001

Dr. Farida Pulansari, S.T., M.T.

NIP. 37902040 2 011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Teknik

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Surabaya

Dr. Dra. Jariyah, M.P.

NIP. 19650403 199103 2 001

PRAKTIK KERJA LAPANGAN
SISTEM PRODUksi DAN PENGENdALIAN KUALITAS
PROSES PENGANTONGAN SEMEN BAG 50 KG PADA
PACKING PLANT BENGKULU DENGAN METODE SIX
SIGMA DMAIC DI PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK

Disusun Oleh:

MUHAMMAD RIZKI KURNIAWAN

18032010052

Telah Disetujui Oleh Pembimbing PKL

Program Studi Teknik Industri

Fakultas Teknik

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Surabaya

2021

1. **Pembimbing Lapangan : Ajiono Rahmadhani, S.T.**



2. **Dosen Pembimbing : Dr. Farida Pulansari, S.T., M.T.**



PRAKTIK KERJA LAPANGAN


SISTEM PRODUKSI DAN PENGENDALIAN KUALITAS PROSES PENGANTONGAN SEMEN BAG 50 KG PADA *PACKING PLANT BENGKULU DENGAN METODE SIX SIGMA DMAIC DI PT SEMEN INDONESIA (PERSEO) TBK*

Disusun Oleh:

MUHAMMAD RIZKI KURNIAWAN
18032010052

Telah disetujui Oleh Pembimbing PKL
Program Studi Teknik Industri
Fakultas Teknik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Surabaya
2021

Dosen Pembimbing



Dr. Farida Pulansari, S.T., M.T.
NIP. 37902040 2 011

Pembimbing Lapangan



Ajiono Rahmadhani, S.T.
Section of SCM Infrastructure Maint Plant

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan berkat rahmat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penyusunan laporan ini berdasarkan pengamatan selama Praktik Kerja Lapangan dengan kata-kata, informasi yang penyusun peroleh dari pembimbing lapangan dan dari para staf operasional dilapangan dan Dosen pembimbing kerja praktik, juga dari literatur yang ada.

Atas terselesaiannya pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan terselesaiannya penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan ini, maka penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.MT, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
2. Ibu Dr. Dra. Jariyah, M.P, selaku Dekan Fakultas Teknik UPN "Veteran" Jawa Timur.
3. Ibu Dr. Dira Ernawati, S.T., M.T, selaku Koordinator Program Studi Teknik Industri UPN "Veteran" JawaTimur.
4. Ibu Dr. Farida Pulansari, S.T., M.T, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan.
5. Bapak Achmad Sirrul Atho', S.T, selaku Ka Unit of L&D ops. and Certification yang telah mengijinkan saya untuk Praktik Kerja Lapangan.
6. Bapak Ajiono Rahmadhani, S.T, selaku pembimbing Praktik Kerja Lapangan dalam menyelesaikan laporan.

7. Terimakasih kepada orang tua saya yang selalu senantiasa menasehati, membimbing, dan memberikan arahan yang baik serta selalu mendoakan saya.
8. Terimakasih kepada Rofiatul Adawiyah selaku teman seperjuangan saya ketika menghadapi masa-masa sulit dalam perkuliahan serta sebagai partner dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan
9. Terimakasih untuk semua pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung yang terlibat dalam pembuatan atau penyelesaian laporan ini yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Penyusun menyadari bahwa penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan ini masih jauh dari sempurna, baik isi maupun penyajian. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun akan penyusun terima dengan senang hati.

Akhir kata semoga Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan berkat kepada semua yang telah memberikan bantuan kepada penyusun, Amin.

Surabaya, 1 Februari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Tujuan PKL.....	3
1.4 Manfaat PKL.....	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Sistem Produksi	7
2.1.1 Macam-Macam Proses Produksi	9
2.1.2 Tipe Tata Letak Fasilitas Produksi.....	11
2.1.3 Pola Aliran Bahan	14
2.1.4 Pola Aliran Produksi	16
2.2 Kualitas	18
2.2.1 Pengertian Kualitas	18
2.2.2 Dimensi Kualitas	20
2.2.3 Pengendalian Kualitas	22
2.2.4 Tujuan Pengendalian Kualitas.....	22
2.2.5 Faktor-Faktor Pengendalian Kualitas.....	23
2.2.6 Ruang Lingkup Pengendalian Kualitas	24
2.3 Statistika Deskriptif	25
2.4 Pengendalian Kualitas Statistika.....	25
2.4.1 Diagram Pareto.....	26

2.4.2 Diagram <i>Fishbone</i>	26
2.5 <i>Six Sigma</i>	28
2.5.1 Fase <i>Six Sigma</i>	30
2.5.2 <i>Defect</i>	32
2.5.3 <i>Critical To Quality</i> (CTQ)	33
2.5.4 <i>Cost of Poor Quality</i> (COPQ)	34
2.5.5 <i>Level Sigma</i>	35
BAB III SISTEM PRODUKSI	
3.1 Bahan Baku	36
3.2 Permesinan.....	41
3.3 Peta Proses Operasi (OPC)	48
3.4 Proses Produksi Semen	49
3.5 Produk PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.....	53
BAB IV TUGAS KHUSUS	
4.1 Pendahuluan.....	57
4.1.1 Tujuan.....	59
4.2.2 Asumsi.....	59
4.2.3 Batasan	59
4.2 Pengendalian Kualitas Statistik.....	60
4.3 Metodologi	60
4.3.1 <i>Flowchart</i>	61
4.3.2 Hasil Penelitian	62
BAB V PEMBAHASAN	
5.1 Sebelum Penerapan <i>Six Sigma</i>	74
5.2 Tahap Penerapan <i>Six Sigma</i>	75
5.3 Interpretasi Hasil	76
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan	78
6.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	
1---Profil PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	82

A. Logo Perusahaan	82
B. Lokasi Perusahaan	82
C. Sekilas Perusahaan	83
D. Visi dan Misi Perusahaan	85
2---Peta Proses Operasi (OPC)	86
3---Data Jenis Cacat Bulan November 2020- Desember 2020	87
4---Data Proporsi Cacat Bulan November 2020-Desember 2020	88
5---Dokumentasi Kegiatan.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 <i>Six Sigma Level</i>	29
Tabel 2.2 Pencapaian Level <i>Six Sigma</i>	35
Tabel 4.1 Jenis-Jenis Cacat	63
Tabel 4.2 Rekap Nilai Kapabilitas Proses.....	66
Tabel 4.3 Presentase Ketidaksesuaian.....	67
Tabel 4.4 Rencana Tindakan Perbaikan.....	72
Tabel 4.5 <i>Form Maintenance</i>	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Sistem Produksi.....	7
Gambar 2.2 <i>Product Layout</i>	12
Gambar 2.3 <i>Process Layout</i>	12
Gambar 2.4 <i>Group Technology Layout</i>	13
Gambar 2.5 <i>Fixed Layout</i>	14
Gambar 2.6 <i>Straight Line</i>	14
Gambar 2.7 <i>S-Shaped</i>	15
Gambar 2.8 <i>U-Shaped</i>	15
Gambar 2.9 <i>Circular</i>	16
Gambar 2.10 <i>Odd-Angle</i>	16
Gambar 2.11 Contoh Diagram Pareto	26
Gambar 2.12 Contoh Diagram <i>Fishbone</i>	27
Gambar 2.13 Siklus DMAIC.....	30
Gambar 2.14 Contoh CTQ <i>Tree</i> dari <i>Health Care Provider</i>	33
Gambar 3.1 Batu Kapur	37
Gambar 3.2 Pasir Silika.....	39
Gambar 3.3 Pasir Besi.....	40
Gambar 3.4 <i>Cooper Slag</i>	40
Gambar 3.5 Bagian <i>Vertical Roller Mill</i>	43
Gambar 3.6 Peta Proses Operasi (OPC).....	48
Gambar 3.7 Proses Produksi Semen	49
Gambar 3.8 Semen <i>Portland</i> Tipe I	53
Gambar 3.9 Semen <i>Portland</i> Tipe II	53
Gambar 3.10 Semen <i>Portland</i> Tipe III	54
Gambar 3.11 Semen <i>Portland</i> Tipe V	55
Gambar 3.12 <i>Special Blended Cement</i> (SBC)	55
Gambar 3.13 <i>Portland Pozzolan Cement</i> (PPC)	55
Gambar 3.14 <i>Portland Composite Cement</i> (PCC)	56
Gambar 3.15 Semen Oil Well Cement (OWC) Class G HRC.....	56
Gambar 4.1 <i>Flowchart</i>	61

Gambar 4.2 Peta Kontrol P Kantong Robek	66
Gambar 4.3 Diagram Pareto Kantong Robek	68
Gambar 4.4 Diagram <i>Fishbone</i> Kantong Robek.....	69

ABSTRAK

Pengendalian mutu merupakan salah satu aspek penting dalam aktivitas produksi, selain itu berguna untuk menjamin mutu produk yang diproduksi tepat serupa standar kualitas yang telah diresmikan perusahaan dengan pengeluaran seminimal mungkin. Permintaan semen setiap tahun semakin meningkat, oleh karena itu PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selalu berupaya untuk memenuhi permintaan semen kepada konsumen dengan kualitas produk yang baik. Dalam pengendalian kualitas masih ditemukan kecacatan pada saat proses pengantongan semen Bag 50 Kg di *Packing Plant* Bengkulu dengan cacat tertinggi pada tanggal 23 November 2020 yang disebabkan oleh jumlah mulut kantong semen yang robek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan pengendalian kualitas yang dilakukan, dan tindakan untuk mengurangi kegagalan pada saat proses pengantongan semen. Berdasarkan hasil analisis hasil penelitian menggunakan metode *Six Sigma* dengan tahapan (DMAIC), diperoleh perhitungan nilai rata-rata nilai *Sigma* perusahaan $4,98\sigma$ dengan *Defect per million opportunities* (DPMO) sebesar 371,184 yang termasuk kategori baik untuk rata-rata industri Indonesia. Faktor penyebab permasalahan diidentifikasi dengan diagram pareto dan sebab-akibat guna mengetahui penyebab kecacatan pengantongan semen yang dominan, terdiri dari 3 faktor utama yaitu mesin, manusia, dan material. Rekomendasi perbaikan kecacatan pengantongan semen yaitu pengecekan mesin *rubber belt* dan *conveyor* untuk meminimalisir kantong robek, menambahkan sanggahan pada *conveyor* yang jatuh dari spout pengisi semen, dan melakukan peninjauan terhadap inspeksi kantong yang diterima dari distributor.

Kata Kunci: *Kantong Robek, Pengendalian Kualitas, Semen, Six Sigma*

ABSTRACT

Quality control is one of the essential aspects of production activities; besides that, it is helpful to ensure the quality of the products produced is the same as the quality standards inaugurated by the company with minimal expenses. The demand for cement is increasing yearly; therefore, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk always strives to meet the demand for cement to consumers with good product quality. In quality control, defects were still found during the bagging process of cement Bag 50 Kg at the Bengkulu Packing Plant, with the highest defects on November 23, 2020, caused by the number of torn mouths of cement bags. This study aims to determine the quality control activities and actions to reduce failures during the cement bagging process. Based on the results of the analysis of research results using the Six Sigma method with stages (DMAIC), the calculation of the average Sigma value of the company is 4.98σ with Defects per million opportunities (DPMO) of 371.184, which is included in the excellent category for the Indonesian industry average. The factors causing the problem were identified with a Pareto and causal diagram to determine the dominant cause of the cement bagging defect, consisting of 3 main factors: machines, people, and materials. Recommendations for repairing cement bagging defects are checking the rubber belt and conveyor machines to minimize bag tearing, adding objections to the conveyor falling from the cement filling spout, and reviewing bag inspections received from distributors.

Keywords: Cement, Quality Control, Torn Bag, Six Sigma