## **BAB V**

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Kombinasi alat berat yang dapat melewati kawasan pemukiman penduduk sekitar proyek pembangunan jalan tol pada STA 14+000 – 15+000 adalah alat berat dengan kombinasi sebagai berikut:
- Pekerjaan galian tanah menggunakan:
  - a. Dump truck tipe Isuzu NKR71 HD E2-2 45 unit
  - b. Excavator tipe Kobelco SK200-10 1 unit
- Pekerjaan timbunan tanah menggunakan:
  - a. Dump truck tipe Isuzu NKR71 HD E2-2 158 unit
  - b. Bulldozer tipe Komatsu D85ESS-2 1 unit
  - c. Vibratory roller tipe Caterpillar CS533E 1 unit
  - d. Sheepfoot roller tipe Caterpillar CS533E 1 unit
- Pekerjaan *geotextile* dan timbunan LPA:
  - a. Dump truck tipe Isuzu NKR71 HD E2-2 3 unit
  - b. Vibratory roller tipe Caterpillar CS533E 1 unit
  - c. Motor grader tipe Changlin Grader-713H 1 unit
- 2. Produktivitas setiap alat berat yang digunakan adalah sebagai berikut:
  - a. Produksi *dump truck* =  $3.56 \text{ m}^3/\text{jam}$
  - b. Produksi *excavator* =  $65,94 \text{ m}^3/\text{jam}$

- c. Produksi *bulldozer* =  $468 \text{ m}^3/\text{jam}$
- d. Produksi *vibratory roller* =  $105,67 \text{ m}^3/\text{jam}$
- e. Produksi *sheepfoot roller* = 105,67 m<sup>3</sup>/jam
- f. Produksi *motor grader* =  $156,61 \text{ m}^3/\text{jam}$
- 3. Volume pekerjaan tanah total sebesar 355.211,83 m³ dapat diselesaikan dengan durasi yang dibutuhkan untuk setiap item pekerjaan adalah sebagai berikut :
- a. Volume pekerjaan galian tanah sebesar 74221,45 m³ dapat terselesaikan dalam kurun waktu 58 hari
- b. Volume pekerjaan timbunan tanah sebesar 275737,38 m³ dapat terselesaikan dalam waktu 60 hari
- c. Volume pekerjaan *geotextile* dan timbunan LPA sebesar 5253 m³ dapat terselesaikan dalam waktu 60 hari

Total durasi sebesar 178 hari kalender atau 5,9 bulan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan tanah pada STA 14+000 hingga STA 15+000. Hal ini lebih cepat 2 hari dari waktu yang telah direncanakan yakni 180 hari kalender.

- 4. Terdapat waktu *idle* pada pekerjaan *geotextile* dan timbunan LPA pada alat sebagai berikut :
- a. Vibratory roller tipe Caterpillar CS533E sebesar 7,18 jam
- b. *Motor grader* tipe Changlin Grader-713H sebesar 7,44 jam

Hal ini dikarenakan spesifikasi alat berat yang digunakan sudah yang terkecil dari yang ada sehingga untuk menyelesaikan volume timbunan sebesar 5253 m<sup>3</sup> pekerjaan ini selesai lebih cepat dan menimbulkan *idle time* pada *vibro roller* dan *motor grader*.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut untuk penelitian selanjutnya:

- 1. Penelitian lanjutan terkait analisis sensivitas produktivitas alat berat.
- 2. Penelitian lanjutan terkait analisis optimalisasi biaya pada kinerja alat berat.